

TBN333-L01 - Objet : Extracteurs DPX fournis par Domino - mise à jour importante sur la sécurité

Cher client Domino,

Nous vous écrivons pour vous informer d'une importante mise à jour de sécurité applicable aux extracteurs DPX fournis par Domino qui sont utilisés avec des équipements de codage laser pour le codage sur des étiquettes en papier et/ou des petits étuis en carton qui pourraient être aspirés dans l'extracteur DPX (**un environnement de codage laser sur papier/carton**).

Nous pensons que vous utilisez actuellement un ou des extracteur(s) DPX fournis par Domino dans un environnement de codage laser sur papier/carton. Par conséquent, il est essentiel que vous lisiez l'Avis de sécurité (que vous trouverez sur le lien suivant) : <https://www.domino-printing.com/resources/French/Legal/DPX-Update/DPX-Extractor-Important-Safety-Notice-French.pdf>), et que vous remplissiez le formulaire en ligne pour prendre contact avec Domino afin de discuter des prochaines étapes, qui peuvent impliquer l'installation d'un dispositif pare-étincelles.

Vous devez maintenant suivre les étapes suivantes :

- (1) vous conformer aux Actions recommandées dans l'Avis de sécurité (Domino sera heureux de vous fournir, gratuitement, un pare-étincelles adapté pour chaque extracteur DPX concerné, et de discuter des options pour l'installation d'un tel pare-étincelles) ;
- (2) prendre immédiatement connaissance du ou des manuel(s) du produit mis à jour (que vous trouverez au lien suivant : <https://www.domino-printing.com/resources/French/Legal/DPX-Update/DPX-Extractor-Product-Manuals-French.zip>) prendre immédiatement connaissance du ou des manuel(s) du produit mis à jour pour le modèle d'extracteur DPX que vous avez, et en particulier des rubriques relatives à la sécurité et aux avertissements, ainsi qu'à la maintenance et à l'entretien, qui ont toutes été mises à jour ; et
- (3) vous assurer de fournir à tout le personnel qui utilise votre équipement d'extraction DPX fourni par Domino (y compris ceux qui changent les filtres), ou qui effectue la maintenance ou l'entretien de l'équipement d'extraction DPX, une copie du ou des manuel(s) du produit mis à jour.

Comme expliqué dans les Actions recommandées énoncées dans l'Avis de sécurité, en attendant l'installation d'un pare-étincelles vous devez faire preuve d'une vigilance accrue et veiller à respecter scrupuleusement les exigences en matière d'entretien et de maintenance (énoncées dans le ou les Manuel(s) du produit) pour les Unités d'extraction DPX fournies par Domino).

Domino a conclu qu'un respect rigoureux et continu de ces exigences d'entretien et de maintenance est une mesure efficace pour réduire de manière significative le risque d'incendie dans les circonstances décrites dans l'Avis de sécurité (mais, comme indiqué dans cet avis, ces exigences d'entretien et de maintenance doivent également continuer à être respectées après l'installation d'un pare-étincelles).

Si vous transférez un équipement d'extraction DPX fourni par Domino à un tiers (par exemple un acheteur de cet équipement d'extraction DPX), vous devez vous assurer de fournir à ce tiers une copie de l'Avis de sécurité ainsi que le ou les manuel(s) du produit en vigueur pour cet équipement d'extraction DPX.

Chez Domino, nous adoptons une approche proactive de la sécurité. La publication de l'Avis de sécurité fait suite à la dernière évaluation par Domino des risques liés aux équipements Laser et d'extraction dans un Environnement de codage laser sur papier/carton, et en particulier à l'identification d'un risque accru d'incendie à l'intérieur d'un Extracteur DPX lorsque l'étiquette en papier ou le support en carton est suffisamment petit pour être potentiellement aspiré dans l'extracteur. Nous devons souligner que nous considérons que ce risque est faible, mais qu'il est néanmoins essentiel de le traiter (en raison de la gravité de ce risque) ; d'où cette lettre, l'avis de sécurité et le ou les manuel(s) du produit mis à jour.

Notre évaluation s'applique à l'Environnement du codage laser sur papier/carton, que l'équipement de codage laser ait été fabriqué ou fourni par Domino ou non.

Si vous avez des questions concernant cette lettre, veuillez contacter votre bureau Domino au niveau local qui s'efforcera d'y répondre. Dans tous les cas, vous devez remplir le formulaire en ligne - afin d'accuser réception de cette lettre, de l'Avis de sécurité et du ou des manuels du produit mis à jour et de confirmer qu'ils ont tous été fournis au personnel concerné de votre équipe chargée de la santé et la sécurité, et que vous avez pris note des exigences énoncées dans ces documents.

Cordialement



Dr. Rainer Kalamajka

Responsable de la conformité des produits et de la qualité du groupe

Domino SAS